

Vesimittariventtiilit Asennusohje

Tekniset tiedot

Rakennepaine
Raaka-aine

1 MPa (10 bar)
erikoismessinki
sinkinkadonkestävä

Pallon tiivisteet
Sulatustulppa

PTFE
G 3/4

Huolto

Karan ("poxsin") tiivisteiden kiristys

- Irrota kahva ja kiristä kahvan alla olevaa ruuviholkkaa.

